



Классификация швейных машин



ПОСАДКА ПРИ РАБОТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ



Правильная посадка



Неправильная посадка

Швейная машина



При работе со швейной машиной

При работе на швейной машине надо соблюдать следующие правила техники безопасности:


1. Спинка должна сидеть на рабочую поверхность с левой стороны или справа.
2. Следить за тем, чтобы игла не упала, не вставив иглу в шитье.
3. Иглы должны быть острыми, не тупыми.
4. Расстояние между рабочими частями и отступами машины должно быть 90-95 см.
5. Не надо держать пальцы вблизи иглы на шитье или на подшивке.

При работе на швейной машине надо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Пальцы должны быть защищены от иглы.
2. Не надо держать пальцы вблизи иглы.
3. Периодически проверять, не сошло ли игла из шитья.
4. Не надо держать пальцы вблизи иглы.
5. Следить за тем, чтобы игла не упала, не вставив иглу в шитье.



Устройство бытовой швейной машины



- 1 – платформа
- 2 – стойка
- 3 – рукав
- 4 – маховое колесо
- 5 – рычаг обратного хода
- 6 – рычаг подъема лапки
- 7 – приставная платформа
- 8 – регулятор длины стежка (2,5 – 3 мм)
- 9 – регулятор характера строчки
- 10 – регулятор натяжения верхней нити
- 11 – нитеприводитель
- 12 – игловодитель с иглой
- 13 – нитенаправители
- 14 – механизм двигателя ткани (зубчатая рейка и игольная пластина)
- 15 – катушечный стержень
- 16 – механизм моталки
- 17 – система натяжения моталки
- 18 – клавиша выключателя
- 19 – разъем для подключения шнура

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ШВЕЙНЫМ МАШИНАМ

